

表二：路面測試結果詳情

路面測試		
連續行走90km後	樣本數目	相關樣本
車輪、隱身底部磨損	15	#1至#15
車輪脫落	4	#12、#13 (47.5km)、#14、 #15 (46.3km)
車輪連接件磨損	12	#1、#3、#5、#6、#7、#8、#9、 #10、#12、#13、#14、#15
車輪連接件裂開、有裂痕 或車輪保護蓋鬆脫	4	#6、#8、#12、#15
隱身與車輪連結位置 或底部破裂	5	#7 (35km)、#12、#13 (47.5km)、 #14、#15 (46.3km)
內籠枝架折斷	1	#9
內籠布料輕微破損	1	#2
拉桿 / 拉桿手柄鬆脫、斷裂	5	#7、#8 (37.5km)、#9 (58.3km)、 #12 (42.5km)、#14 (75km)
拉桿與隱身的固定件斷裂	2	#9、#15
拉桿未能正常伸縮	1	#6



括號內所列的距離為樣本行走至該距離時出現的損壞情況，其餘未有列明距離的均為樣本行走90km後的損壞情況。