



圖一：部分樣本的手挽上下搖晃3,000次後，隱身頂部位置出現破裂。



圖三：有樣本於路面測試時出現車輪脫落。



圖四：有樣本於完成路面測試後，車輪脫落及隱身底部破裂。



圖二：有樣本的拉桿上下搖晃數千次時，手柄斷裂。



圖五：有樣本於進行樓梯測試時，拉桿彎曲變形，以致未能正常伸縮。