

表二：變頻式分體冷暖空調機/冷氣機樣本及售後服務收費資料 (樣本聲稱的製冷量為5.000千瓦至5.310千瓦，俗稱「兩匹」)

編號	牌子	型號 (室內機/ 室外機)	Wi-Fi 連接功能 [1]	量得機身大小 (高x闊x深) (毫米) [2]		量得機身重量 (千克)		風速 檔數	新機 保用期 (年)		續保 年費 [4]	上門基本檢查費				維修人工費		零件費 (非人為 損壞所致) [7]		遙控器售價 [8]		洗機收費 [9]			
				室內機	室外機	室內機	室外機		全 機	壓縮 機		保用期內 [5]		保用期後		保用 期內 [5]	保用期後	新機 保用期內	續保 期內	保用 期內 [5]	保用 期後	保用期內 [5]		保用期後	
												市區	偏遠 地區 [6]	市區	偏遠地區 [6]							市區	偏遠地區 [6]	市區	偏遠地區 [6]
				保養資料 [3]																					
冷暖空調機 (非「纖巧型」/「窗口式」室外機)																									
1	三菱重工 Mitsubishi Heavy Industries	SRK50ZSXH-S / SRC50ZSXH-S	有 (\$1,000) ▼	303 x 918 x 230	640 x 880 x 350	13.20	45.02	4	3	3	\$700 a b	免費	\$200 c	\$550	\$750	免費	已包括在上門檢查或零件費內	免費	8折	\$700	\$700	內+外: \$1,600 (\$1,280) 內/外: \$1,600 (\$1,280)	另行報價	內+外: \$1,600 內/外: \$1,600	另行報價
2	格力 GREE	GSY18BXAE / GSY18BXAC	有 ◆	280 x 970 x 297	660 x 957 x 402	17.00	42.36	5	1	5	\$1,150 a	免費	免費	\$950	\$950	免費	已包括在上門檢查或零件費內	免費	免費	\$700 d	\$700	內: \$950 外: \$550			
3	美的 Midea	MS-18HRF8B	有 ◆	320 x 967 x 245	675 x 974 x 378	12.75	38.20	5	2	5	\$680	免費	\$300	\$500	\$800	免費	已包括在上門檢查或零件費內	免費	7折	\$300	\$300	內+外: \$1,000 e	內+外: \$1,300 e	內+外: \$1,000 e	內+外: \$1,300 e
4	三星 Samsung	AR18TXHAAWKNSH / AR18TXHAAWKXSH	沒有	297 x 1043 x 214	642 x 970 x 361	12.39	39.42	4	1	3	不提供續保	免費	免費	\$550	\$850 / 愉景灣 \$1,050	免費	\$550至\$3,000	免費	—	\$220 f	\$220	內+外: \$1,200 內: \$850 外: \$600			
5	東芝 TOSHIBA	RAS-18J2KV(HK) / RAS-18J2AV(HK)	有 (\$900) ▼	323 x 1047 x 253	550 x 854 x 342	12.55	34.54	5	1	1	\$1,200 g	免費	\$300 h	\$550	\$850 h	免費	已包括在上門檢查或零件費內	免費	7折	\$476 p	\$680	內/外: \$1,500	內+外: 東涌\$3,000/愉景灣\$4,250 內/外: 東涌\$1,500/愉景灣\$2,250	內/外: \$1,500	內+外: 東涌\$3,000/愉景灣\$4,250 內/外: 東涌\$1,500/愉景灣\$2,250
淨冷型冷氣機 (非「纖巧型」/「窗口式」室外機)																									
6	大金 DAIKIN	FTKP50MV1H / RKP50MV1H	有 ◆	295 x 980 x 268	594 x 885 x 340	13.24	36.28	5	2	5	\$1,650 i j	免費	\$300	\$550	\$850	免費	另行報價	免費	8折	\$130	\$130	內/外: \$1,000	內+外: \$2,300 內/外: \$1,300	內/外: \$1,000	內+外: \$2,300 內/外: \$1,300
7	樂聲牌 Panasonic	CS-RU18YKA / CU-RU18YKA	有 ◆	290 x 1039 x 245	624 x 920 x 370	12.46	31.10	5	1	5	\$950 k	免費	\$220	\$410	\$630	免費	\$200	免費	免費	\$265 (\$212) l	\$265 l	內: \$750 外: \$1,000 (\$900)	內+外: \$1,970 (\$1,870) 內: \$970 外: \$1,220 (\$1,120)	內: \$750 外: \$1,000	內+外: \$1,970 內: \$970 外: \$1,220
8	開利 Carrier	42KHE018VS / 38KHE018VS	有 ◆	318 x 1017 x 245	555 x 852 x 310	13.63	26.40	5	1	1	\$1,200 g	免費	\$300 h	\$550	\$850 h	免費	已包括在上門檢查或零件費內	免費	7折	\$476	\$680	內/外: \$1,500	內+外: 東涌\$3,000/愉景灣\$4,250 內/外: 東涌\$1,500/愉景灣\$2,250	內/外: \$1,500	內+外: 東涌\$3,000/愉景灣\$4,250 內/外: 東涌\$1,500/愉景灣\$2,250
9	珍寶 General	ASWG18CPTA / AOWG18CPTA	沒有	271 x 834 x 245	541 x 755 x 350	11.44	27.36	4	1	5	\$1,170 i	免費	\$150	\$700	\$800	免費	已包括在上門檢查或零件費內	免費	免費	\$650	\$800	內/外: \$800			內/外: \$1,200
10	日立牌 HITACHI	RAK-CH18CAK / RAC-CH18CAK	沒有	300 x 895 x 230	530 x 720 x 313	10.50	24.22	4	2	5	\$890 a	免費	\$280	\$600	\$880	免費	另行報價	免費	免費	\$307	\$307	內+外: \$1,500 內/外: \$950	內+外: \$1,780 內/外: \$1,230	內+外: \$1,500 m 內/外: \$950 m	內+外: \$1,780 m 內/外: \$1,230 m
淨冷型冷氣機 (「纖巧型」室外機) ▲																									
11	三菱電機 MITSUBISHI ELECTRIC	MSY-GS18VF / MUJ-GS18VF	沒有	306 x 919 x 253	418 x 755 x 395	12.12	27.00	5	2	5	\$1,200 b	免費	\$150 n	\$530	\$680	免費	已包括在上門檢查或零件費內	免費	免費	\$460	\$460	內+外: \$1,300 (\$1,170)	—	內+外: \$1,300	—
淨冷型冷氣機 (「窗口式」室外機) ▲																									
12	樂信牌 Rasonic	RS-U18YW / RU-U18YW	沒有	300 x 888 x 235	418 x 659 x 463	11.66	33.94	5	1	5	\$950 o	免費	\$220	\$410	\$630	免費	\$240	免費	免費	\$250 (\$200) l	\$250 l	內: \$750 外: \$1,000 (\$900)	內+外: \$1,970 (\$1,870) 內: \$970 外: \$1,220 (\$1,120)	內: \$750 外: \$1,000	內+外: \$1,970 內: \$970 外: \$1,220

註 一 表示不適用或供應商沒有提供資料。

購買分體機前，應先向大廈管理處、供應商或零售查詢所住樓宇是否可以安裝自己屬意購買的分體機型號。

▲ 此組別的型號屬「纖巧型」或「窗口式」分體機，其室外機機身較矮，聲稱可安裝於大部分冷氣機窗台位；兩者比較之下，一般而言，「纖巧型」分體機的室外機機身較闊，而「窗口式」分體機的室外機機身則較窄。消費者購買前應先向供應商/零售查詢詳情及細節，以確認打算安裝的位置是否適合安裝。

- [1] ▼ 需另購配件，括號內為有關配件的售價。
◆ 毋需另購配件。
- [2] 根據實驗室之量度所得，量度時包括所有凸出的部分，因此與廠方聲稱的或有較大出入。
- [3] 保用或保養計劃的條款及需繳費用等，以供應商最新保用或保養合約及價目表為準。
安裝、檢查、維修或拆卸室外機可能會涉及搭建及拆卸棚架或租賃吊船，費用須由用戶承擔，並不涵蓋在冷氣機的基本保用或保養計劃的範圍內，而用戶亦可能須為有關工程另購第三者公眾責任保險。
部分供應商就壓縮機提供的保用只包括零件費，不包括人工費、運回廠的運輸費和添加雪種費。用戶宜向供應商查詢。

- a 機齡超過5年不接受續保。
- b 偏遠地區沒有續保服務。
- c 買機後首3個月內免費。
- d 新機保用期內或續保期內，若遙控器的損壞非人為所致，維修現有遙控器 (而非提供新遙控器) 為免費。
- e 工作人員洗室外機與否需視乎實際環境是否安全。
- f 新機保用期內，若遙控器的損壞非人為所致，免費提供新遙控器作替換。
- g 東涌、馬灣、愉景灣、離島及禁區沒有續保服務。
- h 馬灣、愉景灣、離島及禁區用戶需付的費用。
- i 機齡超過10年不接受續保。
- j 提前續保送藥水清洗室內機1次。

- k 買機後3個月內續保，續保1年的費用可享9折優惠 (即\$855續保1年)，而續保2年的費用可享8折優惠 (即\$1,520續保2年)。
- l 維修現有遙控器 (而非購買新遙控器) 的收費為\$100；若在續保期內，而且遙控器的損壞非人為所致，維修現有遙控器為免費。
- m 需先安排上門進行基本檢查，用戶需付上門基本檢查費\$600。
- n 買機後首1個月內免費。
- o 買機後3個月內續保，續保1年的費用可享8折優惠 (即\$760續保1年)，而續保2年的費用可享7折優惠 (即\$1,330續保2年)。
- p 買機後首1個月內，若遙控器的損壞非人為所致，免費提供新遙控器作替換。

- [4] 部分供應商的續保服務可能設有機齡限制，超過若干年期便不接受續保。此外，部分供應商可能需事先上門檢查才決定是否接受續保。
偏遠地區可能沒有續保服務。用戶續保前，應向供應商查詢詳情，例如會否豁免維修人工費及零件費，以衡量是否參加。
- [5] 括號內為新機保用期後於續保期內的有關費用。如無括號表示新機保用期內與其後續保期內的費用相同。
- [6] 偏遠地區一般包括離島，惟不同供應商對偏遠地區的定義或會不同，用戶宜向供應商查詢。
- [7] 部分供應商就個別零件 (如隔塵網、外殼及遙控器等) 不會豁免零件費。用戶宜向供應商查詢。

- [8] 全部測試型號均附有遙控器。表列售價為如需額外購買遙控器的售價。
- [9] 洗分體機一般可在用戶住所進行，而供應商或須事先派員上門了解情況。若情況特別，須搬運回廠清洗，而供應商能提供此服務，用戶要額外付拆機費、回廠運費、安裝費等。
洗室外機可能會涉及搭建及拆卸棚架或租賃吊船，費用須由用戶承擔。用戶亦可能須就有關工程另購第三者公眾責任保險。
內+外: 洗室內機連室外機的收費。
內/外: 只洗室內機或室外機的收費，兩者收費相同。
內: 只洗室內機的收費。
外: 只洗室外機的收費。