

表二: 變頻式分體冷暖空調機樣本及售後服務收費資料 (樣本聲稱的製冷量為3.2至 3.6千瓦, 俗稱「匹半」)

編號	牌子	型號 (室內機/ 室外機) [1]	聲稱 來源地	雪種	聲稱 製暖量 (千瓦) [2]	量得機身大小 高 x 闊 x 深(毫米) [3]		量得 機身重量 (千克)		風速 檔數	新機保用 期(年)		續保 年費 [5]	上門基本		檢查費		維修人工費		零件費 (非人為損壞所致)		洗機收費 [8]			
						室內機	室外機	室內機	室外機		全機	壓縮 機		保用期內 [6]		保用期後		保用 期內 [6]	保用期後	新機 保用期內	續保 期內	保用期內 [6]		保用期後	
														市區	偏遠 地區 [7]	市區	偏遠 地區 [7]					市區	偏遠地區 [7]	市區	偏遠地區 [7]
						市區	偏遠 地區 [7]	市區	偏遠 地區 [7]		市區	偏遠地區 [7]	市區	偏遠地區 [7]											
1	三菱重工 Mitsubishi Heavy Industries	SRK35ZSXH-S/ SRC35ZSXH-S	泰國	R410A	4.30	303 x 925 x 223	640 x 883 x 353	12.89	42.75	4	1	1	\$700	免費	\$200 ^c	\$550	\$750	免費	已包括在上門 基本檢查費內	免費	8折	內+外: \$1,400 (\$1,120) 內/外: \$1,200 (\$960)	另行報價	內+外: \$1,400 內/外: \$1,200	另行報價
2	大金 Daikin	FTXM36SV1N/ RXM36SV1N	泰國	R32	3.80	290 x 778 x 228	595 x 939 x 343	9.62	37.20	6	1	5	\$1,500	免費	\$300	\$500	\$800	免費	另行報價	免費	8折	內+外: \$1,900 (\$760) 內: \$950 (免費) 外: \$950 (\$760)	內+外: \$2,200 (\$1,060) 內: \$1,250 (\$300) 外: \$1,250 (\$1,060)	內+外: \$1,900 內/外: \$950	內+外: \$2,200 內/外: \$1,250
3	三星 Samsung	AR12TXHAAWKN/ AR12TXHAAWKX	泰國	R32	4.00	305 x 892 x 216	552 x 892 x 339	9.90	29.95	4	1	3	不提供 續保	免費	\$300至 \$500	\$550	\$850至 \$1050	免費	\$550至 \$3,000	免費	—	內+外: \$1,300 內: \$800 外: \$500	另行報價	內+外: \$1,300 內: \$800 外: \$500	另行報價
4	三菱電機 Mitsubishi Electric	MSZ-YK12VA-H1/ MUZ-YK12VA-H1	中國	R410A	4.50	310 x 845 x 265	551 x 895 x 350	10.80	31.20	4	2	5	\$1,200	免費	\$150 (另行報價)	\$530	\$680	免費	另行報價	免費 ^d	9折	內+外: \$1,170	另行報價	內+外: \$1,300	另行報價
5	Panasonic	CS-RE12UKA/ CU-RE12UKA	馬來 西亞	R410A	4.15	293 x 800 x 193	540 x 873 x 355	8.10	32.40	5	1	5	\$890	免費	\$200	\$370	\$570	免費	\$200	免費	免費	內+外: \$1,800 (\$1,700) 內: \$800 外: \$1,000 (\$900)	內+外: \$2,000 (\$1,900) 內: \$1,000 外: \$1,200 (\$1,100)	內+外: \$1,800 內: \$800 外: \$1,000	內+外: \$2,000 內: \$1,000 外: \$1,200
6	珍寶 General	ASWG12LMCB/ AOWG12LMCB	中國	R410A	4.20	270 x 841 x 205	538 x 750 x 355	8.38	26.24	4	1	3	\$720	免費	\$150 (免費)	\$550	\$650	免費	另行報價	免費	免費	內+外: \$1,100 內/外: \$550	內+外: \$1,200 內/外: \$600	內+外: \$1,700 內/外: \$850	內+外: \$1,800 內/外: \$900
7	富士電機 Fuji Electric	RSG12LMCB-A/ ROG12LMCB-A	中國	R410A	4.20	270 x 841 x 205	538 x 750 x 355	8.48	26.20	4	1	3	\$720	免費	\$150 (免費)	\$550	\$650	免費	另行報價	免費	免費	內+外: \$1,100 內/外: \$550	內+外: \$1,200 內/外: \$600	內+外: \$1,700 內/外: \$850	內+外: \$1,800 內/外: \$900
8	樂信牌 Rasonic	RS-RE12UK/ RU-RE12UK	馬來 西亞	R410A	4.15	293 x 800 x 193	540 x 878 x 355	8.12	32.40	5	1	5	\$890	免費	\$200	\$370	\$570	免費	\$200	免費	免費	內+外: \$1,800 (\$1,700) 內: \$800 外: \$1,000 (\$900)	內+外: \$2,000 (\$1,900) 內: \$1,000 外: \$1,200 (\$1,100)	內+外: \$1,800 內: \$800 外: \$1,000	內+外: \$2,000 內: \$1,000 外: \$1,200
9	格力 Gree	GISF212BXA (GISF212BXAE/ GISF212BXAC)	中國	R410A	3.52	296 x 892 x 217	549 x 785 x 320	11.02	30.52	5	1	5	\$770	免費	免費	\$900	\$900	免費	已包括在上門 基本檢查費內	免費	8折	內+外: \$1,200 內/外: \$900	內+外: \$1,200 內/外: \$900	內+外: \$1,200 內/外: \$900	內+外: \$1,200 內/外: \$900
10	開利 Carrier	42/38QCEP12VE (42QCEP12VE/ 38QCEP12VE)	中國	R410A	3.80	301 x 812 x 195	588 x 848 x 320	8.94	26.26	3	1	1	\$1,200 ^b	免費	\$250	\$550	\$800	免費	已包括在 零件費內	免費	7折	內+外: \$3,000 內/外: \$1,500	內+外: 東涌\$3,000/ 愉景灣\$4,250 內/外: 東涌\$1,500/ 愉景灣\$2,250	內+外: \$3,000 內/外: \$1,500	內+外: 東涌\$3,000/ 愉景灣\$4,250 內/外: 東涌\$1,500/ 愉景灣\$2,250
11	美的 Midea	MS-12HRF8A	中國	R32	3.66◇	320 x 935 x 185	557 x 880 x 365	11.15	29.00	5	2	5	\$620	免費	\$200	\$500	\$700	免費	另行報價	免費	7折	內+外: \$1,000	內+外: \$1,000	內+外: \$1,000	內+外: \$1,000
12	東芝 Toshiba	RAS-13J2KV-HK/ RAS-13J2AV-HK	泰國	R410A	4.10	296 x 795 x 233	530 x 720 x 295	10.37	22.75	5	1	1	\$1,200 ^b	免費	\$250	\$550	\$800	免費	已包括在 零件費內	免費	7折	內+外: \$3,000 內: \$1,500 外: \$1,500	內+外: 東涌\$3,000/ 愉景灣\$4,250 內/外: 東涌\$1,500/ 愉景灣\$2,250	內+外: \$3,000 內/外: \$1,500	內+外: 東涌\$3,000/ 愉景灣\$4,250 內/外: 東涌\$1,500/ 愉景灣\$2,250
13	約克 York	YDEK12/ YDDK12	中國	R410A	3.52	292 x 850 x 215	550 x 787 x 316	10.45	30.45	5	1	1	\$1,200	免費	\$450	\$950	\$1,400	免費	另行報價	免費	—	內+外: \$2,100 內: \$1,600 外: \$1,200	內+外: \$2,550 內: \$2,050 外: \$1,650	另行報價	另行報價
14	日立 Hitachi	RAS-DX13HDK/ RAC-DX13HDK	中國	R410A	4.20	282 x 775 x 225	420 x 802 x 372	8.75	28.70	3	2	5	\$750 ^a	免費	\$280	\$520起	\$800起	免費	另行報價	免費 ^e	免費 ^e	內+外: \$1,150起 內/外: \$750起	內+外: \$1,430起 內/外: \$1,030起	內+外: \$1,150起 ^f 內/外: \$750起 ^f	內+外: \$1,430起 ^f 內/外: \$1,030起 ^f

註 — 表示不適用或代理商沒有提供資料。
購買分體機前, 應先向大廈管理處、代理商或零售商查詢所住樓宇是否可以安裝自己屬意購買的分體機型號。

[1] ▲ 該型號屬「窗口分體式」設計, 部分牌子稱此類分體機為「纖巧型」或「纖巧系列」分體機, 其室外機機身較矮, 聲稱可安裝於大部分窗口機位。

[2] 製暖量數值愈大, 表示製暖速度愈快, 製暖能力愈高。部分表列數值經四捨五入。
◇ 樣本額定數值單位為Btu/h, 經本會換算至千瓦。

[3] 根據實驗室的量度, 量度時包括所有凸出的部分, 因此與廠方聲稱的或會有較大出入。

[4] 保養計劃的條款及需繳費用等, 以代理商最新保養合約及價目表為準。
檢查或維修室外機可能會涉及搭建及拆卸棚架或租賃吊船, 費用須由用戶承擔。用戶亦可能須就有關工程另購第三者公眾責任保險。

a 需事先上門檢查是否接受續保。
b 東涌、馬灣、愉景灣、離島及禁區沒有續保服務。
c 實機後首3個月內免費。
d 不包括消耗件(如隔塵網、外殼及遙控器等)。
e 免費只限機內的零件, 並不包括雪種喉、連接線、排水喉等外在零件或設備。

[5] 部分代理商可能需事先上門檢查才決定是否接受續保, 偏遠地區可能沒有續保服務。用戶續保前, 應向代理商查詢保養內容, 例如會否豁免維修人工費及零件費, 以衡量是否參加。

[6] 括號內為新機保用期後的續保期內的有關費用。如無括號表示新機保用期內與其後續保期內的費用相同。

[7] 偏遠地區一般包括離島, 惟不同代理商對偏遠地區的定義或會不同, 相關的用戶宜向代理商查詢。

[8] 洗分體機一般可在用戶住所進行, 而代理商或須事先派員上門瞭解情況。若情況特別, 須搬運回廠清洗, 而代理商能提供此服務, 用戶要額外付拆機費、回廠運費、安裝費等。洗室外機可能會涉及搭建及拆卸棚架或租賃吊船, 費用須由用戶承擔。用戶亦可能須就有關工程另購第三者公眾責任保險。
內+外: 洗室內機連室外機的收費。
內/外: 只洗室內機或室外機的收費, 兩者收費相同。
內: 只洗室內機的收費。
外: 只洗室外機的收費。
f 須先安排上門檢查, 須付上門基本檢查費。