

表二：變頻式分體冷暖空調機/冷氣機樣本及售後服務收費資料(樣本聲稱的製冷量為2.50至2.64千瓦，俗稱「1匹」)

編號	牌子	型號 (室內機/ 室外機)	聲稱 來源地	雪種	Wi-Fi 連接功能 [1]	量得機身大小 (高x闊x深) (毫米)[2]		量得機身重量 (千克)		風 速 檔 數	保養資料 [3]														
						室內機	室外機	室內 機	室外 機		新機保用期 (年)		續保 年費 [4]	上門基本檢查費				維修人工費		零件費 (非人為損壞所致)		洗機收費 [7]			
											全機	壓縮機		保用期內 [5]		保用期後		保用期 內 [5]	保用期後	新機 保用期內	續保 期內	保用期內 [5]		保用期後	
													市區	偏遠地區 [6]	市區	偏遠地區 [6]	市區					偏遠地區 [6]	市區	偏遠地區 [6]	市區
冷暖空調機 (非「纖巧型」室外機)																									
1	美的 Midea	MS-09HRF8B	中國	R32	有 (\$250)▼	300x798 x230	560x885 x350	10.70	31.50	5	2	5	\$620	免費	\$300	\$350	\$650	免費	另行報價	免費	7折	內+外:\$1,000			
2	三菱電機 Mitsubishi Electric	MSZ-LN09VFR / MUZ-LN09VF	泰國	R32	沒有	333x890 x240	552x900 x342	14.80	32.56	5	2	5	\$1,200 a	免費	\$150 (另行報價)	\$530	\$680	免費	另行報價	免費 e	9折	內+外:\$1,300(\$1,170)	另行報價	內+外:\$1,300	另行報價
3	三菱重工 Mitsubishi Heavy Industries	SRK2Z5SXH-S / SRC2Z5SXH-S	泰國	R410A	沒有	310x817 x225	644x885 x350	13.18	42.80	4	1	1	\$700	免費	\$200 d	\$550	\$750	免費	已包括在零件費內	免費	8折	內+外:\$1,400(\$1,120) 內/外:\$1,200(\$960)	另行報價	內+外:\$1,400 內/外:\$1,200	另行報價
4	大金 Daikin	FTHM25RAV1N / RHM25RAV1N	泰國	R32	沒有	285x765 x230	555x726 x315	8.61	26.99	6	1	5	\$1,500	免費	\$300	\$500	\$800	免費	另行報價	免費	8折	內+外:\$1,900(\$760) 內:\$950(免費) 外:\$950(\$760)	內+外:\$2,200(\$1,060) 內:\$1,250(\$300) 外:\$1,250(\$1,060)	內+外:\$1,900 內/外:\$950	內+外:\$2,200 內/外:\$1,250
5	三星 Samsung	AR09TXHAAWKN	泰國	R32	沒有	305x890 x217	550x890 x335	8.43	28.98	4	1	3	不提供 續保	免費	\$300/ 愉景灣\$500	\$550	\$850/ 愉景灣\$1,050	免費	\$550至\$3,000	免費	—	內:\$800 外:另行報價	內:\$1,600 外:另行報價	跟保用期內相同	
6	Panasonic	CS-E9VKA / CU-E9VKA	馬來西亞	R410A	有 (\$518)▼	295x920 x200	545x773 x350	9.48	32.46	5	1	5	\$790	免費	\$200	\$370	\$570	免費	\$200	免費	免費	內+外:\$1,800(\$1,700) 內:\$800 外:\$1,000(\$900)	內+外:\$2,000(\$1,900) 內:\$1,000 外:\$1,200(\$1,100)	內+外:\$1,800 內:\$800 外:\$1,000	內+外:\$2,000 內:\$1,000 外:\$1,200
7	約克 York	YDEK09 / YDDK09	中國	R410A	沒有	275x790 x203	545x790 x315	9.21	26.63	5	1	1	\$1,200	免費	\$450	\$950	\$1,400	免費	另行報價	免費	沒有 折扣	內+外:\$2,100 內:\$1,600 外:\$1,200	內+外:\$2,550 內:\$2,050 外:\$1,650	另行報價	
淨冷型冷氣機 (非「纖巧型」室外機)																									
8	富士電機 Fuji Electric	RSG09JMCB-A / ROG09JMCB-A	中國	R410A	有 (\$480)▼	267x838 x200	535x756 x350	8.59	23.78	4	1	5	\$720	免費	\$150	\$550	\$650	免費	另行報價	免費	免費	內+外:\$1,100 內/外:\$550	內+外:\$1,500 內/外:\$750		
9	珍寶 General	ASWG09JMCA / AOWG09JMCA	中國	R410A	有 (\$480)▼	267x838 x200	535x756 x350	8.55	23.78	4	1	5	\$720	免費	\$150	\$550	\$650	免費	另行報價	免費	免費	內+外:\$1,100 內/外:\$550	內+外:\$1,500 內/外:\$750		
10	LG	HS-09IPX	泰國	R32	有*	310x835 x190	500x815 x268	9.01	22.69	5	1	10	不提供 續保	免費	\$350至 \$980	\$580	\$930至 \$1,560	免費	已包括在上門檢查或零件費內	免費	—	內:\$780	內:\$1,130至\$1,760	跟保用期內相同	
11	開利 Carrier	42KHG009DS / 38KHG009DS	中國	R410A	有*	297x805 x200	495x801 x282	9.31	20.83	5	1	1	\$1,200 b	免費	\$300	\$550	\$850	免費	已包括在上門檢查或零件費內	免費	7折	內+外:\$3,000 內/外:\$1,500	內+外:東涌\$3,000/愉景灣\$4,250 內/外:東涌\$1,500/愉景灣\$2,250	跟保用期內相同	
12	格力 Gree	GICF209BXAE / GICF209BXAC	中國	R410A	沒有	255x820 x188	550x781 x320	8.70	26.21	5	1	5	\$900	免費	免費	\$900	\$900	免費	已包括在上門檢查或零件費內	免費	8折	內+外:\$1,200 內/外:\$900			
淨冷型冷氣機 (「纖巧型」室外機) ▲																									
13	日立 Hitachi	RAS-DX10CWK / RAC-DX10CWK	中國	R32	沒有	280x780 x218	420x800 x360	8.11	25.87	4	2	5	\$750 c	免費	\$280	\$540起	\$820起	免費	另行報價	免費 f	免費 f	內+外:\$1,150起 內/外:\$750起	內+外:\$1,430起 內/外:\$1,030起	內+外:\$1,150起 g 內/外:\$750起 g	內+外:\$1,430起 g 內/外:\$1,030起 g
14	樂信牌 Rasonic	RS-LS9WK / RU-LS9WK	馬來西亞	R410A	沒有	290x780 x205	420x795 x375	8.21	23.16	6	1	5	\$790	免費	\$200	\$370	\$570	免費	\$200	免費	免費	內+外:\$1,800(\$1,700) 內:\$800 外:\$1,000(\$900)	內+外:\$2,000(\$1,900) 內:\$1,000 外:\$1,200(\$1,100)	內+外:\$1,800 內:\$800 外:\$1,000	內+外:\$2,000 內:\$1,000 外:\$1,200

註 一 表示不適用或代理商/製造商沒有提供資料。

購買分體機前，應先向大廈管理處、代理商/製造商或零售查詢所住樓宇是否可以安裝自己屬意購買的分體機型號。

▲ 此組別型號屬「纖巧型」或「纖巧系列」分體機，其室外機機身較矮，聲稱可安裝於大部分冷氣機窗台位。

[1] ▼ 需另購配件，括號內為有關配件的售價。

\* 毋需另購配件。

[2] 根據實驗室之量度，量度時包括所有凸出的部分，因此與廠方聲稱的或有較大出入。

[3] 保用或保養計劃的條款及需繳費用等，以代理商/製造商最新保用或保養合約及價目表為準。

安裝、檢查、維修或拆卸室外機可能會涉及搭建

及拆卸棚架或租賃吊船，費用須由用戶承擔，並不涵蓋在空調機的基本保用或保養計劃的範圍內，而用戶亦可能須為有關工程另購第三者公眾責任保險。

a 離島區沒有續保服務。  
b 東涌、馬灣、愉景灣、離島及禁區沒有續保服務。  
c 需事先上門檢查是否接受續保。

及拆卸棚架或租賃吊船，費用須由用戶承擔，並不涵蓋在空調機的基本保用或保養計劃的範圍內，而用戶亦可能須為有關工程另購第三者公眾責任保險。

d 買機後首3個月內免費。

e 不包括消耗件(如隔塵網、外殼及遙控器等)。

f 免費只限機內的零件，並不包括雪種喉、連接線、排水喉等外在零件或設備。

g 需先安排上門檢查，用戶需付上門基本檢查費。

[4] 部分代理商/製造商可能需事先上門檢查才決定是否接受續保，偏遠地區可能沒有續保服務。用戶續保前，應向代理商/製造商查詢詳情，例如會否豁免維修人工費及零件費，以衡量是否參加。

[5] 括號內為新機保用期後的續保期內的有關費用。如無括號表示新機保用期內與其後續保期內的費用相同。

[6] 偏遠地區一般包括離島，惟不同代理商/製造商對偏遠地區的定義或會不同，相關的用戶宜向代理商/製造商查詢。

[7] 洗分體機一般可在用戶住所進行，而代理商/製造商或須先派員上門瞭解情況。若情況特別，須搬運回廠清洗，而代理商/製造商能提供此服務，用戶要額外付折機費、回廠運費、安裝費等。

洗室外機可能會涉及搭建及拆卸棚架或租賃吊船，費用須由用戶承擔。用戶亦可能須就有關工程另購第三者公眾責任保險。

內+外: 洗室內機連室外機的收費。  
內/外: 只洗室內機或室外機的收費，兩者收費相同。

內: 只洗室內機的收費。  
外: 只洗室外機的收費。